

Delområder

Kartlagte områder

Faregradklasse

1 - Lav

2 - Middels

3 - Høy

Utløpsområde kvikkleire

Kritiske snitt

Utførte grunnundersøkelser

Drietrykksondring

Totalsondering

Prøver

Eldre borerer

Kvikkleire?

Nei

Antatt

Påvist

Feltobservasjoner

Berg

Erosjon i bekk/elv

Fylling

Lerie/leirig silt/siltig leire

Skredgrop/utglidning

Bilder med referanse

NVE


Ski, As, Frogn og Vestby

Detaljkart 2111 Solli, Eldor

Dato	Utført	Kontrollert	Godkjent
6/15/2018	kst	KEK	EKW
Original format og målestokk	Kartprojeksjon		
A3 1:7,000	ETRS 1989 UTM Zone 33N		
Prosjektnr.	Kartnr.	Rev.	
20160779	5-6	0	

Utarbeidet av:
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT





- Delområder**
- Kartlagte områder
- Faregradklasse**
- 1 - Lav
 - 2 - Middels
 - 3 - Høy
 - Utløpsområde kvikkleire
 - Kritiske snitt
- Utførte grunnundersøkelser**
- ▼ Dreietrykkssondering
 - ⊕ Totalsondering
 - ⊙ Prøver
 - ☆ Eldre borer
- Kvikkleire?**
- Nei
 - Antatt
 - Påvist
- Feltobservasjoner**
- ▲ Berg
 - ◇ Erosjon i bekk/elv
 - ⊗ Fylling
 - ⋯ Lerie/leirig silt/siltig leire
 - ⬠ Skredgrop/utglidning
 - 📷 Bilder med referanse

NVE
Ski, As, Frogn og Vestby
Detaljkart 2112 Moer

Dato	Utført	Kontrollert	Godkjent
6/15/2018	kst	KEK	EKW
Original format og målestokk	Kartprojeksjon		
A3 1:5,000	ETRS 1989 UTM Zone 33N		
Prosjektnr.	Kartnr.	Rev.	
20160779	5-7	0	

Utarbeidet av:
NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT